

Organism de inspecție al
CNCIR SA: CNCIR-OI



**RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 204 - 492 / 10.08.2016**

Pagina 1 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala GALAȚI

Adresa : Str. Saturn nr 3 L, complex Tiglina I
Galați, județ Galați
Telefon : 0236 415766
Fax : 0236 499476
EMAIL : galati@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"
Adresa	Str. DOMNEASCA nr. 47, Galați, GALAȚI
Tel./Fax/E-mail	0236414112 / 0236461353 / -
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	3127522 /
Utilizator	UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"
Adresa	Str. DOMNEASCA nr. 47, Galați, GALAȚI
Loc de funcționare / Locul inspecției	CENTRALA TERMICA ȚĂMIN A/GALAȚI, GALAȚI str. DOMNEASCA nr. 142

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane apa caldă
Tip / Model	Cazane apa caldă / PREXTHERM 1000
Producător	FEROLLI
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	10124 / 0002A10019 / 2000
Parametri	1 Combustibil = gazos - gaz metan 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = N/A 4 Presiune maximă [bar] = 5 5 Putere [Kw] = 1000 6 Suprafața de încălzire [mp] = 27,03 7 Temperatura maximă [gr.C] = 110
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 10.08.2016 / 10.08.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod
FORMULARE_PIT-INSP-01_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F009, ED 4, REV 2, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:
N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-03 ediție în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client (pompa manuala pentru presiune) si din dotarea CNCIR (manometru seria 810 87 si buletin de etalonare nr. 6007/16.10.2013, lanterna, endoscop).

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
N/A

CNCIR S.A. sucursala GALAȚI

Adresa :Str. Saturn nr 3 L, complex Tiglina I Galați,
județ Galați
Telefon : 0236 415766
Fax : 0236 499476
EMAIL : galati@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787560
Nr. reg. com: J40/1976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO868806426SV41791814260 deschis la BRD sucursala Mosier
Cont IBAN: RO481271005069XXX007740 deschis la ATP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Flaviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X Public

Uz intern

Confidential



10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Revizuit intern și extern cât a fost posibil, cazanul se prezintă satisfăcător, fără depuneri, coroziuni, fisuri, deformații sau alte defecte vizibile.

Supus la încercarea de presiune hidraulică la presiunea de 7,5 bar, timp de 10 min, conform documentației tehnice, a rezistat fără să se observe scurgeri, deformații sau alte defecte vizibile.

Supapele de siguranță cu arc DN 1 1/4", nr. 1583 și 1581, s au reglat la presiunea de 4 bar conform declarațiilor de conformitate și buletinelor de verificare/ reglare nr. 3726 și 3727 din 27.07.2016 emise de catre CERVES S.R.L. BRAILA, anexate la cartea de exploatare ISCIR.

S a verificat instalația de ardere și automatizare de către PRIMO S.R.L. GALATI, societate autorizată ISCIR, conform declarației de conformitate nr. 109 din 27.07.2016 și raportului de verificare, incercari si probe nr. 109 din 27.07.2016, anexate la cartea de exploatare ISCIR.

Documentația tehnică a cazanului nu prevede în mod explicit durata de viață fizică, iar durata normală de funcționare prevăzută în HG nr. 2139/2004 (cod 2.1.17.3 – ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli) 6 + 10 ani, este expirată

Tipul verificărilor tehnice efectuate conform Contract /Comandă nr. 22162/07.07.2016 (4671/08.07.2016) și PT aplicabilă: C9 - 2010 cap. V - RI+IP.

10.b. Concluzii

Instalația/Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare conform PT aplicabila.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă reviziei interioare se va efectua până la 09/08/2017

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă încercării la presiune hidraulică se va efectua până la 09/08/2017

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificare atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP

LASCAR SILVIU-LAURENȚIU

Raport validat la data 14-Nov-2016 15:25

Inspector

Compania Națională pentru Controlul
Cazanelor, Instalațiilor de Ridcat și
Reagențelor sub presiune-Galați
Lascăr Silviu Laurențiu

CNCIR S.A. sucursala GALAȚI

Adresa :Str. Saturn nr 3 L, complex Tiglina 1 Galati ,
Judet Galati
Telefon : 0236 415765
Fax : 0236 499476
EMAIL : galati@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11878/2016
Capitalul social este de 32.007.000 lei
Cont IBAN: RO68BDE425SV41791914260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005059XXX007740 deschis la ATOP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Fluvialul, nr. 15, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X

Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 204 - 491 / 10.08.2016

Pagina 1 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala GALAȚI

Adresa :Str. Saturn nr 3 L, complex Tiglina I
Galati , judet Galati
Telefon : 0236 415765
Fax : 0236 499476
EMAIL : galati@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"
Adresa	Str. DOMNEASCA nr. 47, Galati, GALATI
Tel./Fax/E-mail	0236414112 / 0236461353 / -
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	3127522 /
Utilizator	UNIVERSITATEA "DUNAREA DE JOS"
Adresa	Str. DOMNEASCA nr. 47, Galati, GALATI
Loc de funcționare / Locul inspecției	CENTRALA TERMICA CAMIN A/GALATI, GALATI str. DOMNEASCA nr. 142

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane apa calda
Model	Cazane apa calda / PREXTHERM 1000
Producător	FEROLLI
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	10123 / 0002A10020 / 2000
Parametri	1 Combustibil = gazos - gaz metan 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = N/A 4 Presiune maxima [bar] = 5 5 Putere [Kw] = 1000 6 Suprafata de incalzire [mp] = 27,03 7 Temperatura maxima [gr.C] = 110
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 10.08.2016 / 10.08.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod FORMULARE_PIT-INSP-01_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F009, ED 4, REV 2, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:
N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-03 ediție în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client (pompa manuala pentru presiune) si din dotarea CNCIR (manometru seria 810 87 si buletin de etalonare nr. 6007/16.10.2013, lanterna, endoscop).

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
N/A

CNCIR S.A. sucursala GALAȚI Adresa :Str. Saturn nr 3 L, complex Tiglina I Galati, Judet Galati Telefon : 0236 415765 Fax : 0236 499476 EMAIL : galati@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787440 Nr. reg. com: J401976/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO86BRED428SV41791814260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti Sediu social: Str. Fluvialul, nr. 16, sector 1, cod 010952, Bucuresti, ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Public
		<input type="checkbox"/>	Uz intern
		<input type="checkbox"/>	Confidential



10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Revizuit intern și extern cât a fost posibil, cazanul se prezintă satisfăcător, fără depuneri, coroziuni, fisuri, deformații sau alte defecte vizibile.

Supus la încercarea de presiune hidraulică la presiunea de 7,5 bar, timp de 10 min, conform documentației tehnice, a rezistat fără să se observe scurgeri, deformații sau alte defecte vizibile.

Supapele de siguranță cu arc DN 1 1/4", nr. 1579 și 1582, s au reglat la presiunea de 4 bar conform declarațiilor de conformitate și buletinelor de verificare/ reglare nr. 3728 și 3729 din 27.07.2016 emise de catre CERVES S.R.L. BRAILA, anexate la cartea de exploatare ISCIR.

S a verificat instalația de ardere și automatizare de către PRIMO S.R.L. GALATI, societate autorizată ISCIR, conform declarației de conformitate nr. 110 din 27.07.2016 și raportului de verificare, încercări și probe nr. 110 din 27.07.2016, anexate la cartea de exploatare ISCIR.

Documentația tehnică a cazanului nu prevede în mod explicit durata de viață fizică, iar durata normală de funcționare prevăzută în HG nr. 2139/2004 (cod 2.1.17.3 – ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli) 6 + 10 ani, este expirată

Tipul verificărilor tehnice efectuate conform Contract /Comandă nr. 22162/07.07.2016 (4671/08.07.2016) și PT aplicabilă: C9 - 2010 cap. V - RI+IP.

10.b. Concluzii

Instalația/Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare conform PT aplicabila.

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă reviziei interioare se va efectua până la 09/08/2017

Următoarea inspecție tehnică în utilizare aferentă încercării la presiune hidraulică se va efectua până la 09/08/2017

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașat/ă, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP

LASCAR SILVIU-LAURENȚIU

Raport validat la data 14-Nov-2016 15:17

Companie Națională pentru Controlul
Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune-Galați
Inspector IMSP Lascar Silviu Laurențiu